

Reporte Actividades Programa Alerta Emergencia agua abajo IMR.

Observación	Acción	Imágenes
Evidencia de instalación de las sirenas y el funcionamiento.	Se han instalado los postes, y se cuenta con todos los materiales adicionales que eran necesarios para proceder con la instalación y puesta en marcha.	

Observación	Acción	Imágenes
		 Galaxy A34 5G

Observación	Acción	Imágenes
		

Observación	Acción	Imágenes
		 A photograph showing a tall, slender wooden utility pole being positioned in a cleared area. The pole is leaning slightly to the right. In the background, there is a dense forest on a hillside. To the right of the pole, a white portable toilet is visible. The ground is covered with gravel and some construction debris. A person is standing near the base of the pole, providing a sense of scale. The sky is blue with some clouds.